

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE DU VIEUX VILLAGE DE BREIL SUR ROYA

RAPPORT D'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

FIGURES

Décembre 2015

Demandeur: CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES

Adresse: CADAM - Route de Grenoble - BP 3007

06210 Nice cedex



Mandataire

BE en géotechnique : IMSRN- Parc Lingostière - St Isidore - 16, chemin de Saquier - 06200 NICE tél : 04 92 29 11 10 - fax : 04 92 29 11 20 - email : paca@imsrn.com - www.imsrn.com SARL capital 400000 € - SIRET 392 133 633 00033 - RCS Grenoble B 392 133 633 - N°TVA intracommunautaire FR43 392 133 633







LISTE DES FIGURES

Figure 1	Plan de situation général
Figure 2	Cartographie géologique détaillée de Breil sur Roya (CETE, 1978)
Figure 3	Plan de la Roya à l'amont du barrage (Société Hydroélectrique, 1920)
Figure 4	Coupes géologiques interprétatives sous les fondations nord, est et sud de la
	chapelle de la Miséricorde (d'après CEMEREX, 1987)
Figure 5	Rééquipement des piézomètres Géolithe 2012/2013 et réinterprétation des
	coupes Géolithe
Figure 6	Implantation des forages Géolithe 2012/2013 et IMSRN 2014/2015
Figure 7	Coupes synthétiques des forages IMSRN/H2EA 2014/2015
Figure 8	Cartographie de la faille de Breil par relevé des affleurements, résultats des
	forages et visites de caves
Figure 9	Essais de pompage
Figure 10	Campagnes de mesure de la conductivité en RG de la Roya
Figure 11	Résultats de l'opération de multi-traçage
Figure 12	Evolution piézométrique du 01/09/2014 au 01/09/2015
Figure 13	Evolution piézométrique lors de la remontée du lac du 09/12/2014
Figure 14	Cartographie géologique de Breil sur Roya village et cartographie du toit du
	substratum du Keuper (2D)
Figure 15	Représentation 3D du toit du substratum
Figure 16	Coupes géologiques interprétatives
Figure 17	Carte piézométrique au 05/07/2015





Figure 1 PLAN DE SITUATION GENERAL








Figure 2 Cartographie géologique détaillée de Breil sur Roya










Figure 3 Plan de la Roya à l'amont du barrage (Société Hydro-électrique, 1920) Extrait avec rajouts






<u>Profil H</u>







Coupes géologiques interprétatives sous les fondations nord, est et sud de la chapelle de la Miséricorde



En jaune: remblais/alluvions

En orange: gypse

250

Breil sur Roya Etude hydrogéologique et géotechnique du vieux village

rebouché par du coulis de ciment de 7,7 à 25 m

Matériaux meubles Remblais

Matériaux compacts XXX Passage altéré



retubé avec tube PVC diam 25 mm crépiné

de 5 à 25 m, espace annulaire bouché par

coulis de ciment de 0 à 5 m

Figure 5

RE-EQUIPEMENTS DES PIEZOMETRES GEOLITHE 2012/2013 ET REINTERPRETATION DES COUPES GEOLITHE

1/3

rebouché par du coulis de ciment de 6,3 à 25 m

(il aurait dû être rebouché de 8,0 à 25 m)

SD2 SD9 SC3 SD4 Cote altimétrique (en m NGF) **290** 286,45 284,93 284,82 284,70 284,40 Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais Vide 280,70 0,2 m 280 Alluvions 279,15 Vide Alluvions Alluvions Venue 0,8 m Venue d'eau à d'eau à -5,4m Mélange alluvions -7,3 m Venue et gypse altéré Alluvions Humi Mélange alluvions d'eau à (boue) **274,82**) Venue (colmatées) 10,0--dité et gypse altéré -8,3m d'eau à (boue) Venue -11,8 m 272,83 Venue 12,10d'eau à d'eau à **271,70** 12,7 Bouchon ciment Bouchon ciment -11,2 m -11m Bouchon ciment 14,0 Gypse identifié 270 par analyse 2014 Gypse compact Gypse compact Gypse compact à passages altérés Gypse compact Gypse compact à passages altérés à passages altérés Traces de dissolution (karst) Vide 0,5 m Anhydrite 24,0 Anhydrite identifié 260 par analyse 2014 Piézomètre aux remblais/alluvions: Piézomètre au gypse : Piézomètre aux remblais/alluvions: Piézomètre au gypse : Piézomètre aux alluvions : tube PVC diam 80 mm crépiné de 0 à 25 m, tube PVC diam 80 mm crépiné de 0 à 25 m, tube PVC diam 80 mm crépiné de 0 à 25 m, tube PVC diam 80 mm crépiné de 0 à 25 m, tube PVC diam 80 mm crépiné de 0 à 25 m,

rebouché par du coulis de ciment de 7,3 à 25 m

Les indications géologiques de la présente figure sont des **interprétations**, basées sur les coupes Géolithe 2013 et sur nos propres observations lors de la campagne de forage IMSRN/H2EA 2014.


retubé avec tube PVC diam 25 mm crépiné

de 12 à 25 m, espace annulaire bouché par

coulis de ciment de 0 à 12 m



RE-EQUIPEMENTS DES PIEZOMETRES GEOLITHE 2012/2013 ET REINTERPRETATION DES COUPES GEOLITHE





H2FA





RE-EQUIPEMENTS DES PIEZOMETRES GEOLITHE 2012/2013 ET REINTERPRETATION DES COUPES GEOLITHE

SD10 SC11 SD12 SD13









Nivellement des têtes de piézomètre par SEGC Topo, déc. 2013









Figure 7

COUPES SYNTHETIQUES DES FORAGES IMSRN 2014/2015

FE1











FE1bis











FE2











FE3










SC14

Cote altimétrique (en m NGF)








SC15


Cote altimétrique (en m NGF)








SD16











SD17










SD18

Cote altimétrique (en m NGF)








SD19

Cote altimétrique (en m NGF)










SD20













SUIVI PAR SONDE AUTOMATIQUE EN FE1BIS






SUIVI PAR SONDE AUTOMATIQUE EN FE2







SUIVI PAR SONDE AUTOMATIQUE EN SC14





IMS


SUIVI PIEZOMETRIQUE MANUEL

















EVOLUTION PIEZOMETRIQUE LORS DE LA REMONTEE DU LAC DU 09/12/2014



Les sondes de niveau/conductivité/température font une mesure toutes les 15 minutes

